

INFORMACJE OGÓLNE • GENERAL INFORMATION • ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ • ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР • АГУЛЬНАЯ ИНФОРМАЦЫЯ • ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ • VŠEOBECNÉ INFORMACE • VŠEOBECNÉ POKYNY • ALLGEMEINE INFORMATIONEN • INFORMATIONS GENERALES • INFORMATII GENERALE • BENDROJI INFORMACIJA • VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA • ÜLDINFORMATSIOON • ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ • ALGEMEEN • INFORMACIONES GENERALES • ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK • INFORMAZIONI GENERALI

## PL

- Produkty należy przechowywać w krytych pomieszczeniach, poza zasięgiem urządzeń grzewczych i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w temperaturze nie wyższej niż 60 °C. W warunkach zabezpieczających profile przed zamiejszczeniem, odkształceniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Opakowania powinny być składowane na półkach lub paletach o długości nie mniejszej niż długość opakowania. Niezdowolone jest pozostawianie końców opakowania bez podparcia i układanie więcej niż 10-12 opakowań jeden na drugim.
- Profile transportować w pozycji poziomej, w temperaturze nie przekraczającej 60 °C.
- Przed montażem należy rozpakować produkt i porównać kolorystykę. Dopuszczalne są minimalne różnice w odcięciach.
- Do obróbki profili należy używać konwencjonalnych narzędzi stolarskich do cięcia lub wiercenia. Należy używać pił o drobnych zębach; narzędzia mechaniczne do obróbki powinny być używane z takimi samymi lub większymi szkłoszklami jak przy obróbce drewna.
- Naturalna i niezbytwała cecha tworzywa PVC jest zmiana wymiarów pod wpływem różnych temperatur. Profile mogą zmieniać swoją długość na odcinku 1m o 0,7mm na każdą o 10°C różnicę temperatur.
- Należy montować profile w temperaturze otoczenia pomiędzy 5°C a 30°C. Przed montażem należy sezowować profile przez 2-3 godziny w miejscu instalacji tak, aby profil miał możliwość wyrownania temperatury do temperatury otoczenia.
- Pri montažu paneli nigdy nie wkręcać wkrętu do końca, tzn. tak by głowka bezpośrednio dotykała powierzchnię panelu - może to ograniczać możliwość ekspansji/skrutu profilu. Zachowaj mały odstęp pomiędzy powierzchnią panelu a dolną płaszczyzną główki wkrętu, tak by można było poruszać panelem w płaszczyźnie horyzontalnej po przykuczeniu go do lat.
- Panely i listwy można czyszczyć od czasu do czasu roztworem domowego detergentu o temperaturze nie przekraczającej 40°C. Nie stosować rozpuszczalników i podobnych agresywnych i żrących płynów. Przemyć powierzchnię czystą wodą po myciu.
- OPISY DO RYSUNKÓW:** 1. Montaż konstrukcji nośnej. / 2. Montaż listwy SV(P)-15 / SV(P)-15,5. / 3. Montaż paneli. UWAGA! Należy zachować odstęp dyfacyjny w listwach. / 4. Wkręty przykręcamy na środku otworu montażowego. / 5. Panel z wentylacją i bez montujemy naprzemiennie by zachować odpowiednią wentylację polaci dachowej. / 6. Montaż paneli z ukrytą wentylacją. / 7. Panel w kolorach złoty dąb, orzech i biały można montować w miejscach narażonych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne do 1 dnia/8. Oświetlenie. Jeśli zastosujesz światła halogenowe, należy pamiętać by w podbitce, nad źródłem światła pozostawić przestrzeń wentylacyjną min. 120 mm. Nie dotyczy oświetlenia LED. / 8. UWAGA! Koniecznie zapoznaj się ze szczegółową instrukcją montażu i użytkowania zamieszczoną na stronie [profile.vox.pl](http://profile.vox.pl)

## EN

- Products should be stored in covered spaces, beyond heating equipment and direct sunlight, at a temperature not higher than 60 °C. In terms securing profiles against contamination, deformation and mechanical damage. The products should be stored on shelves or pallets with a length not less than the length of a package. It is not allowed to leave the ends of the package without support and laying more than 10-12 packs of one another.
- The profiles should be transported in a horizontal position, at a temperature not exceeding 60 °C.
- Unpack the product and compare the colours before installation. Minimum shade differences are admissible.
- Machining of the profiles should be performed using conventional woodworking tools for cutting or drilling. Use fine toothed saws; mechanic tools for machining should be used with the same or higher speeds as for woodworking.
- A natural and immanent feature of PVC is the change of dimensions resulting from different temperatures. The profiles may change their length by 0.7mm at 1m section, for each 10°C of temperature difference.
- Mount the profiles at an ambient temperature between 5°C and 30°C. Before installation, season the profiles on site for 2 to 3 hours so it is possible for each profile to adapt its temperature to the ambient temperature.
- When installing the panels, never tighten the screw to the end (so the head directly touches the panel surface), as this may limit the possibility of expansion/contraction. Maintain a small gap between the panel surface and the bottom plane of the screw head, so it is possible to move the panel horizontally after it is screwed to the battens.
- Clean the panels and strips from time to time using a domestic detergent solution with a temperature not exceeding 40°C. Do not use solvents or similar aggressive and caustic fluids. Wash the surface with clean water after cleaning.
- DRAWINGS DESCRIPTIONS:** 1. Supporting structure installation. / 2. J-channel SV(P)-15 / SV(P)-15,5 installation. / 3. Panels installation. Attention! Preserve expansion gaps in trims. / 4. Screws are to be placed in the middle of mounting hole. / 5. Panels with and without ventilation should be assembled alternately to maintain adequate ventilation of the roof slope. / 6. Assembly of panels with concealed ventilation. / 7. The panels in the colors of golden oak, walnut and white can be installed in areas exposed to direct sunlight up to 1 m in length. / 8. Lighting. If you use halogen light, remember to leave ventilation space of at least 120 mm in the soffit over the light source. It does not apply to LED lighting.
- NOTE!** Please read the detailed instruction for installation and use, available at [www.profile.vox.pl](http://www.profile.vox.pl).

## RU

- Профили следует хранить в крытых складских помещениях вне зоны действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей при температуре не выше 60 °C в условиях, обеспечивающих предохранение профилей от загрязнения, деформации и механических повреждений. Пачки должны храниться на стеллажах длиной не менее длины мерных отрезков. Не допускается свисание свободных концов изделий и более 10-12 упаковок в стопе.
- Профили следует транспортировать в горизонтальном положении при температуре не более 60 °C.
- Перед монтажом следует распаковать изделия и сравнить расцветку. Допускаются минимальные отличия в оттенках.
- Для обработки профилей следует использовать традиционные столярные инструменты для резки или сверления. Следует использовать пилы с мелкими зубцами; механические инструменты для обработки должны использоваться со скоростями не меньше, чем при обработке древесины.
- Натуральной и неотъемлемой характеристикой материала ПВХ является изменение размеров под воздействием разности температур. Профили могут изменить свою длину на отрезке 1 м до 0,7 мм на каждые 10 °C разности температур.
- Следует монтировать профили при температуре окружающей среды от 5 °C до 30 °C. Перед монтажом следует хранить профили в месте монтажа в течение 2-3 часов, чтобы профиль мог адаптироваться к температуре окружающей среды.
- При монтаже панелей ни в коем случае не следует вкручивать шуруп до конца, т. е. так, чтобы головка касалась непосредственно поверхности панели – это может ограничивать возможность расширения/скатия профиля. Соблюдайте небольшой зазор между поверхностью панели и нижней плоскостью головки шурупа так, чтобы можно было перемещать панель в горизонтальной плоскости после прикручивания его к рейкам.
- Панели и планки можно периодически мыть раствором бытового чистящего средства с температурой не выше 40 °C. Не используйте абразивные чистящие средства, растворители и другие аналогичные агрессивные и щербящие жидкости. После очистки промойте поверхность чистой водой.
- ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ:** 1. Установка несущей конструкции. / 2. Установка J-trim SV(P)-15 / SV(P)-15,5 планки. / 3. Установка панелей. Внимание! Необходимо сохранить дилатационные зазоры в планках. / 4. Шуруп вкручиваем в середине монтажного отверстия. / 5. Панели с вентиляцией и без неё установливать попарно, чтобы сохранить надлежащую вентиляцию крыши. / 6. Установка панелей со скрытой вентиляцией. / 7. Панели в цветах золотой дуб, орех и белый могут быть установлены до 1 м в длину в местах, подвергающихся воздействию прямых

солнечных лучей. / 8. Освещение. При применении галогенного освещения помните о том, чтобы в подшивке, над источником света оставить вентиляционное пространство минимум 120 мм. Не касайтесь светодиодного освещения.

- ОСТОРОЖНО!** Обязательно ознакомьтесь с подробной инструкцией по монтажу и использованию на сайте [www.profile.vox.pl](http://www.profile.vox.pl)

## KZ

- Профильдерді жазық және түракты еденде, жермен тікелей байланысы жоқ екенине көлпідік беретін, көлденең жаткызылған күйде 60°C аспайтын температурада және күн сүлеңсі тікелей туспейтін күргак орынажа шінде сактаган жен. Барлық узындықтары бойынша қолдана пунктілері болғандыктай. Бір үшмеге біріншінде орналаскан 10-12 пакеттен аспау керек.
- Профильдерді 60°C аспайтын температурада көлденең жаткызылған күй тасымалдаган жен. Түстердің ез айрымашылығы руқаст етіледі.
- Профильдердің еңдеу үшін кесу және бұрынмен тесу үшін дәстүрлі ағаш шеберінің құралдарын пайдаланып жен. Үсак тісті арападан пайдаланып жен; ендеге арападан меканикалық құралдар ағаш еңдеудің көзіндеңдік қылжаданбаусыз тиесіл.
- ПВХ пластикасының табиги және айқырамсыз сипатты болып келгенін 1 м 0,7 мм дәйектің кесіндіде езтерге алады.
- Профильдердің коршаган ортанның температурасы 5°C-ден бастап 30°C-да кейін болған кезде құрастырылған жен. Монтаждау алдында 2-3 сағат бұрын профильдің коршаган ортанның температурасында белгілідей үшін профильді монтажбен бірге сактаган жен.
- Панельдердің монтаждау кезінде бұрандастыру шегелерді еш уақытта түбіне дейін бурауга болайды, яғни шегеленіп басы тікелей беткі қабаты және бұранда шегенін басы арапалығында сал саңылау болып қадағалаңыз, ол панельдердің төрткүйдештере бураганнан кейін оны көлденең жазытықтың айтылуыра мүмкіндік беру үшін жақсет.
- Панельдердің және еңсіз жуқа тақтайшаларды 40°C аспайтын температурада қайта-қайта тұрмыстық тазартылған күрделіндеңдік қылжаданбауда болады. Еріткіштің және басқа үшкінші және күйдіріш сыйынтықтардың пайдаланыбыз. Тазалаганнан кейін беткі қабатты таза сүмен жынызды.
- СЫЗБАЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ:** 1. Көтеріш күрлілікін орнату. / 2. J-trim SV(P)-15 / SV(P)-15,5 тақтайшаларды орнату. / 3. Панельдерді орнату. Назар аударыбыз! Тақтайшалардың дилатацийлық тесіктедір сақтау керек. / 4. Бұрама шегеленіп монтаждың тесіктің ортасына бұрайым. / 5. Шатырыңқы тиесті жеделтуін сақтау үшін жеделтуі бар және жоқ тақтайшалардың көзектесін салу керек. / 6. Жасырыңқы жеделтуін бар панельдерді орнату. / 7. Алтын емен, жаңғақ түсті және апанельдер 1 м узындығын тікелей күн сүлеңерінің асерінен шишилдірін тазалайтын жерлерде орнатылу мүмкін. / 8. Жарықтандыру. Галоген шамдық колдансыз, жарық көзінің үстінгі жағында кемінде 120 mm жеделтуі орнын қалдыруды үміттансыз. Онын жарық диодлен жарықтандыруына қатысы жоқ.
- АБАЙ БОЛЫНЫЗ!** [www.profile.vox.pl](http://www.profile.vox.pl) сайтында монтаждау және пайдалану жөніндегі нұскаулықпен міндетті түрде толық танысыңыз.

## BY

- Профілі варта заховаць унутри пам'ятання на сухий, плоский і стабільний падпозе, якя гарантует адсутнись непасрднага контакту з зямлей, у гарызантальним становішы пры тэмпературе не больш за 60 °C і не пад прымым упыване сонечных праменя, тақ, каб яны мелі кропу апоры па ўсей даужын выраба, еле не больш 10-12 пакавання на стопцы.
- Профілі варта транспортаваць у гарызантальним становішы пры тэмпературе не больш за 60 °C.
- Перад мантажом траба распакаваць выраб і парашауць расфарбоўку. Дапускаюца мінімальная адразенія у адценнях.
- Дзеля апрацоўкі профілю варта выкарыстоўваць традыцыйныя сталярныя інструменты для разкі або сівіравання. Варта выкарыстоўваць пілы з дробнымі зубцамі; механічныя інструменты для апрацоўкі павінны выкарыстоўваць з куткасцю не менш, чым пры апрацоўцы драўні.
- Натуральнай і неад'емнай характеристыкай ПВХ пластику з'яўляецца змяненне памеру под уздзеяннем разніцы тэмператур. Профілі могуць змяніць сваю даўжыню на адрезку 1 м да 0,7 мм на кожных 10 °C разніцы тэмператур.
- Варта маніпуляваць профілі пры тэмпературы навакольнага асяроддзя ад 5 °C да 30 °C. Перад мантажом варта заховаць профілі на месцы мантажу на працягу 2-3 гадзін, каб профіль мог адаптавацьса да тэмпературы навакольнага асяроддзя.
- Пры мантажы панэлі ю і ўжым выпадку не варта узкоўчаць шруба да канца, г.з. так, каб галоўка дакранала непасрдна паверхні панэлі – гэта можа амбякоўчаць магчымасць пашырэння/сіцусу профілю. Захоўчыца не вялікі зазор паміж паверхні панэлі і ніжнім плоскасці пасля прыкручвання яго да рэзк.
- Панэлі і планкі можна перыядычна цысціць растворам бытавога мынага сродку з тэмпературой не больш за 40 °C. Не выкарыстоўваце абразіўныя цысціць спрэды, растваральникі і іншых аналагічных агрэсіўных і едкіх вадкасцяў. Пасля ачысткі прымыцце паверхню чыстай вадкой.
- АПІСАННЕ ЧАРЧЫЯГІ:** 1. Устаноўка апорнай канструкцыі. / 2. Устаноўка J-trim SV(P)-15 / SV(P)-15,5 планкі. / 3. Устаноўка панэлі. Увага! Неабходна захаваць дылатацыйную шыльницу ў панэлаках. / 4. Шрубу укручаем у сэрэзінне мантажнай артуліны. / 5. Панэлі з сэнтыляцыйнай і без траба усталёўваем папераменна, каб захаваць належную вентыляцыйную даху. / 6. Усталёўваем панэлі ў месцах, якія падвяргаюцца ўздзеянню прымых сонечных праменяў да 1 м даўжыню. / 8. Асвяленне. Пры прымынені галагенавага асвялення, неабходна памятати пра тое, каб у падшызы, над крыніцай асвялення пакінціц вентыляцыйны абшар, мінімум 120 mm. Не датысьця святлодыннага асвялення.
- АСЦЯРЖОНКА!** Абавязкова азнаемеца з падрабязнай інструкцыяй па мантажы і выкарыстанню на саіце [www.profile.vox.pl](http://www.profile.vox.pl).

## BG

- Профилите трябва да се съхраняват в закрити помещения върху суха, плоска и стабилна повърхност, така, че да няма пряк контакт със земята, върхолинии, положение, при температура на по-висока от 60°C, без да се излагат на пряка слънчева светлина, така, че да имат опорна точка за цигата си дължина. В купчината не трябва да има повече от 10-12 опаковки, подредени една върху друга.
- Профилите да се транспортират в хоризонтална позиция, при температура не по-висока от 60°C.
- Преди монтажа разопаковайте продукта и сравнете цветовете. Допустими са минимални разлики в нюаните.
- За обработката на профилите използвайте конвенционални дърводелски инструменти за рязане или пробиване. Трябва да се използват триони с дребни зъби; механичните инструменти за обработката трябва да се използват със същите или по-високи скорости, като при обработването на дърво.
- Естествената и неотъемната характеристика на PVC материал е промяна на размерите под въздействието на различни температури. Профилите могат да променят дължината си на част от 1 м с 0,7 mm със всеки 10°C разлика на температурите.
- Профилите трябва да се монтират при температура на околното между 5°C и 30°C. Преди монтажа трябва да се сезонизират профилите за 2-3 часа на мястото на инсталацията, така че профилът да има възможност да изравни температурата с температурата на околното.
- При монтаж на панелите никога не да се завинтват винтовете до самия край, тест така, че главата да докосне директно повърхността на панела - това може да отгравира възможността за експансия / свиване на профилата. Запасете малко разстояние между повърхността на панела и долната

повърхност на главата на винта, така, че да може да се движи панела хоризонтално след неговото завинтване към левите.

- Панелите и перзарите може да се почувстват от време на време с разтвор на домашен дeterгент с температура не-висока от 40°C. Не използвайте разтворители или подобни агресивни и корозивни течности. Изплакнете с чиста вода след извикането.

**ОПИСАНИЕ НА ФИГУРите:** 1. Монтаж на носеща конструкция./ 2. Монтаж на перваз SV(P)-15 / SV(P)-15.5./ 3. Монтаж на панелите. Внимание! Необходимо е да се спазват дилатационни междини./ 4. Винтът се завива в средата на монтажния отвор./ 5. Панелите с вентилация и без монтираме променливо за да се спази подходяща вентилация на повърхността на покрива./ 6. Монтаж на панели със скрита вентилация./ 7. Панелите с цветове: златен дъб, орех и бял могат да се монтират по места изложени на директна слънчева светлина до 1 м дължина./ 8. Осветление. Ако използвате халогенова светлина, помнете да оставите под покрива, над източника на светлината вентилационно пространство мин. 120 mm. Не се отнася до осветление LED.

**ВНИМАНИЕ!** Задължително се запознайте с подробна инструкция за монтаж и употреба публикувана на интернет сайт [www.profile.vox.pl](http://www.profile.vox.pl)

## CZ

- Profily skladujte v zastířených prostorách, uložené na suchém, rovném a stabilním povrchu bez přímého kontaktu se zemí, při teplotě nepřesahující 60°C a mimo přímé slunce tak, aby byly podepřeny po celé délce. Ve vrstvě na sobě může být skladováno maximálně 10–12 balení.
- Profily přepravujte ve vodorovné poloze, při teplotě nepřekracující 60°C.
- Před montáží produkt rozbalte a porovnejte barvy. Jsou povoleny minimální rozdíly v odstínech.
- Pro zpracování používejte konvenční truhlářské nářadí určené pro řezání a vrtání. Používejte pily s drobnými zuby; mechanické nástroje pro zpracování musejí být používány se stejnými nebo vyššími rychlosťemi než při zpracování dřeva.
- Přirozenou a neodstranitelnou vlastností PVC materiálu je změna rozměrů vlivem teplotních rozdílů. Profily mohou změnit svou délku na úseku 1 m až o 0,7 mm na každých 10°C teplotního rozdílu.
- Profily je třeba montovat při teplotě 5 až 30°C. Před začátkem montáže je třeba profily ponechat nejméně 2–3 hodiny na místě montáže, aby došlo dosažení výrovnných teplot s okolním prostředím.
- Při montáži panelů nikdy nešroubujte vruty do konce, tzn. tak, aby se hlavice vrutu přímo dotýkala povrchu panelu, protože to může omezovat možnost expandeší/šmíření profilu. Dodržujte malý odstup mezi povrchem panelu a dolním polohou hlavíčky vrutu tak, aby bylo možné pohybovat panelem v horizontální rovině po jeho přišroubování k latím.
- Panely a lišty můžete čistit z času na čas roztokem domácího čisticího prostředu s teplotou nepřekračující 40 °C. Nepoužívejte rozpouštědla ani podobně agresivní a žírové kapaliny. Po umytí opakovaně povrh čistou vodu.
- **POPISEK OBRAZKU:** 1. Montáž nosné konstrukce./ 2. Montáž lišty SV(P)-15 / SV(P)-15.5./ 3. Montáž panelů. Pozor! Zachovávejte v lištách dilatační odstupy./ 4. Vruty přisouhujte do středu montážního otvoru./ 5. Montujejte sítidlo panele s a bez ventilace pro zachování příslušné ventilace na vrchní ploše střechy./ 6. Montáž panelů se skrytou ventilační./ 7. Panely v odstínech zlatý dub, ořech a bílé panely můžete namontovat v místech vystavovaných bezprostředně slunečnímu záření do 1 m délky./ 8. Osvětlení. Pokud použijete halogenové světlo, je zapotřebí si pamatovat, aby v stupni, nad tepevným zdrojem, ponechat prostor pro ventilaci min. 120 mm. Netýká se osvětlení LED.
- **POZOR!** Seznamte se s podrobnými pokyny pro montáž a používání uvedenými na straně [www.profile.vox.pl](http://www.profile.vox.pl)

## SK

- Profily skladujte v interiéri, na suchom rovnom a pevnom podklade, ktorý chráni pred priamym kontaktom so zemou, vo vodorovnej polohe, pri teplotach do 60°C. Chráňte pred priamym pôsobením slnečného žiarenia tak, aby mali oporu po celej svojej dĺžke. V kope nesmie byť viac ako 10-12 balíkov uložených jeden na druhom.
- Profily prepravujte vo vodorovnej polohe pri teplotach do 60°C.
- Pred montážou výrobok rozbalte a skontrolujte jeho farbu. Prípravné sú menšie rozdiely vo farebnosti.
- Na úpravu profilov používajte konvenčné stoliarske náradie na rezanie alebo vŕtanie. Používajte pilky s malými zúbkami; na mechanickom náradí nastavte takú rýchlosť, aká je určená na spracovanie dreva.
- Prijadenou a neodstraniteľnou vlastnosťou PVC je zmena rozmernor telesa pod vplyvom teploty. Dikza profilu sa na každý 1 m profilu môže zmeniť o 0,7 mm pri každej zmene teploty o 10°C.
- Montáž profilov sa uskutočňuje pri teplotách okolo od 5°C do 30°C. Pred montážou profily kondicionujte 2-3 hodiny na mieste, kde budú zamontované, aby sa teplota profilov vyrovnila s teplotou okolia.
- Počas montáže panelov nezaťahujte skrutky priliš silno, tzn. tak, že sa hlavica skrutky priamo dotýka povrchu panela – môže to obmedziť rozlahovanie/zmenšovanie sa profilu. Medzi povrhom panela a spodnou plochou hlavíčky skrutky nechajte malý odstup tak, aby bolo možné pripojeným panelom pohybovať vo vodorovnej plôche.
- Panely a lišty možno občas vyciistiť roztokom detergenta s maximálnou teplotou 40 °C. Nepoužívajte riedidlá ani podobne agresívne a žírové kapaliny. Po vyciistení opakujte čistou vodu.
- **OPIS K OBRAZKOM:** 1. Montáž nosnej konštrukcie./ 2. Montáž lišty SV(P)-15 / SV(P)-15.5./ 3. Montáž panelov. Pozor! V lištach je potrebné dodržať dilatačné medzery./ 4. Skrutku uprievite v strede montážneho otvoru./ 5. Panely s ventiláciou a bez montáže na striedačku, aby ste zachovali správne vetranie stranej plochy./ 6. Montáž panelov s ukrytou ventiláciou./ 7. Panely vo farbe zlatý dub, orech a biela je možné montovať na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu do 1 m dĺžky./ 8. Osvetlenie. Ak sa rozhodnete pre halogenové osvetlenie dbajte na to, aby v podbiti, nad zdrojom svetla, bol volný priestor na ventiláciu aspoň 120 mm. Netýka sa to LED osvetlenia.
- **UPOZORNENIE!** Prečítajte si podrobny návod na montáž a použitie, ktorý je dostupný na webovej stránke [www.profile.vox.pl](http://www.profile.vox.pl)

## DE

- Profile sollten in Innenräumen auf trockenen, ebenen und stabilen Oberfläche gelagert werden, in einer horizontalen Position, ohne Kontakt mit dem Boden, bei einer Temperatur nicht höher als 60°C, nicht direkt Sonnenstrahlen ausgesetzt, so, dass sie einen Stützpunkt auf ihrer ganzen Länge haben. Es sollten nicht mehr als 10-12 Packete aufeinander gestapelt werden.
- Profil in einer horizontalen Position, bei einer Temperatur von nicht mehr als 60°C transportieren.
- Vor der Installation das Produkt entpacken und die Farbgebung vergleichen. Minimale Unterschiede der die Farbtöne sind akzeptabel.
- Zur Bearbeitung der Profile herkömmliche Tischlerwerkzeug zum Schneiden oder Bohren verwenden. Feinzählige Sägeblätter verwenden; die mechanischen für die Bearbeitungswerzeuge sollten mit den gleichen oder höheren Geschwindigkeiten als bei der Holzbearbeitung eingesetzt werden.
- Ein natürliches und unveräußerliches Merkmal von PVC ist eine Dimensionsänderung unter dem Einfluss von verschiedenen Temperaturen. Profile können ihre Länge auf der Strecke von 1m um 0,7 mm aufgrund einer Temperaturdifferenz von 10°C ändern.
- Profile sollten bei Umgebungstemperaturen zwischen 5°C und 30°C montiert werden. Vor der Montage sollen die Profile am Montageort 2-3 Stunden so gelagert werden, dass ein Profil die Möglichkeit hat, eigene Temperatur der Umgebungstemperatur anzugeleichen.
- Bei der Montage der Paneele die Schraube niemals bis zum Ende einschrauben, dh. so dass der Schraubendkopf direkt die Oberfläche der Platte berührt - dies kann die Möglichkeit der Dehnung/ Schrumpfung des Profils beeinträchtigen. Einen kleinen Abstand zwischen der Oberfläche des Paneele und der unteren Ebene des Schraubenkopfes halten, so dass man den Panel in der horizontalen Ebene, nach dem Anschrauben an die Latten bewegen kann.
- Die Platten und Leisten dürfen periodisch mit einer Lösung von Haushaltseinigungsmittel bei einer Temperatur nicht über 40°C gereinigt werden. Keine Lösungsmittel oder ähnliche aggressive und korrosive Flüssigkeiten verwenden. Die Oberfläche mit klarem Wasser nach dem Reinigen abspülen.
- **ZEICHNUNGSLEGENDEN:** 1. Montage der Tragkonstruktion./ 2. Montage der Leiste SV(P)-15 / SV(P)-15.5./ 3. Montage von Paneele. Achtung! Dehnungsabstände in Leisten beachten./ 4. Eine Schraube in der Mitte der Einbauförmung verschrauben./ 5. Paneele mit Lüftung und ohne werden abwechselnd montiert, um die entsprechende Lüftung der Dachfläche einzuhalten./ 6. Montage von Paneele mit versteckter Belüftung./ 7. Paneele in Farben goldene Eiche, Nuß und weiß können an Stellen montiert werden, die der direkten Sonnenstrahlung bis 1 m lang ausgesetzt sind./ 8. Beleuchtung. Bei der Verwendung des Halogenlichts ist oberhalb einer Lichtquelle in der Dachverkleidung ein Belüftungsraum von mind. 120 mm beizubehalten. Es betrifft nicht die LED-Beleuchtung.
- **ACHTUNG!** Unbedingt die, auf der Website [www.profile.vox.pl](http://www.profile.vox.pl) enthaltene detaillierte Montage- und Gebrauchsanweisung beachten.

## FR

- Les profils doivent être stockés à l'intérieur, à plat sur une surface sèche, plane et stable, sans contact direct avec le sol, à une température inférieure à 60°C et à l'abri de l'action directe des rayons solaires, posés de manière qu'ils aient des points d'appui sur toute leur longueur. Une pile ne doit pas comporter plus de 10 à 12 paquets empilés l'un sur l'autre.
- Les profils doivent être transportés à plat et à une température inférieure à 60°C.
- Avant de procéder au montage, déballez le produit et vérifiez sa couleur. Des écarts minimes de nuances sont admis.
- Pour la mise en forme, la découpe ou le perçage des panneaux, servez-vous d'outils de menuiserie standards. Utilisez les scies à fine denture. La vitesse de travail des outils électriques doit être égale ou supérieure à la vitesse de travail du bois.
- La possible variation dimensionnelle sous l'effet des évolutions de la température ambiante est une caractéristique naturelle et inaliénable du PVC. La longueur d'un profil peut varier de 0,7 mm par mètre, par palier de 10°C d'écart de température.
- Le montage doit être réalisé lors de températures comprises entre 5°C et 30°C. Avant de procéder au montage, stockez les profils durant 2 à 3 heures sur le site d'installation afin de permettre leur adaptation à la température ambiante.
- Evitez de serrer les vis lors du montage des panneaux ; la tête de vis ne doit pas s'appuyer sur la surface du panneau afin de ne pas gêner les variations dimensionnelles (dilatation/rétraction) du profil. Réservez un petit espace entre la tête de vis et la surface du panneau pour pouvoir le déplacer horizontalement après son montage sur l'ossature.
- Quand cela est nécessaire, nettoyez les panneaux et les profils de finition avec un détergent doux d'une température inférieure à 40°C. N'utilisez pas de solvants ou d'autres produits agressifs ou corrodants. Après le nettoyage, rincez la surface à l'eau claire.
- **LEGENDES DES CROQUIS:** 1. Montage de la structure portuese./ 2. Montage du profil SV(P)-15 / SV(P)-15.5./ 3. Montage des lames. Attention ! Respectez les joints de dilation dans les profils./ 4. Les vis sont vissées au milieu du trou de montage./ 5. Les panneaux avec et sans ventilation doivent être montés en alternance afin d'assurer la bonne ventilation des pans de couverture./ 6. Montage de panneaux avec ventilation cachée./ 7. Les panneaux de couleur chêne doré, noyer ou blanc d'une longueur allant jusqu'à 1 m peuvent être montés dans les endroits exposés au rayonnement solaire direct./ 8. Éclairage. Si vous utilisez une lampe halogène, n'oubliez pas de laisser un espace de ventilation de 120 mm dans le sofite au-dessus de la source de lumière. Ne s'applique pas à l'éclairage LED.
- **ATTENTION!** Veuillez impérativement lire la notice détaillée de montage et d'utilisation disponible sur le site [www.profile.vox.pl](http://www.profile.vox.pl)

## RO

- Profilurile trebuie depozitate în spații închise, pe o suprafață uscată, plană și stabilă, care garantează lipsă de contact direct cu solul, în poziție orizontală, la o temperatură nu mai mare de 60°C, nu se expune la lumina directă a soarelui, astfel încât să aibă punct de sprâjină pe toată lungimea sa. Într-o stivu nu trebuie să fie mai mult de 10-12 pachete, așezați una peste alta.
- Profilele trebuie transportate într-o poziție orizontală, la o tem peratură care să nu depășească 60°C
- Înainte de instalare, despachetați produsul și comparați culorile. Acceptabile sunt diferențe minime în nuantele.
- La prelucrarea profilelor folosiți unele convenționale de tămplarie pentru tăiere sau găurire. Utilizați un ferăstrău cu dinți fini; instrumentele mecanice pentru prelucrarea ar trebui să fiu utilizate cu aceleași viteze sau mai mare decat la prelucrarea lemnului.
- Caracteristica naturală și inalienabilă PVC-ul este o schimbare dimensională sub influența temperaturilor diferite. Profile pot schimba lungimea sa la 1m distanta de 0,7 mm pe fiecare 10°C diferența de temperatură.
- Profile trebuie montate la temperatura mediuului ambient între 5°C și 30°C Înainte de montaj, profile ar trebui să fie maturate timp de 2-3 ore la locul de montare, astfel ca să aibă posibilitatea de echilibrare a temperaturii cu temperatura ambiante.
- La instalarea panourilor nu însurubați surubul până la capăt, și anume astfel încât să se îndrepte atingând direct suprafața panoului - ar putea limita posibilitatea de expansiune / contracție profilului. Păstrați o distanță mică între suprafața panoului și planul inferior al capului surubului, astfel încât să puteți muta panoul în plan orizontal, după însurubarea acestuia în spici.
- Panourile și benzile pot fi curățate periodic cu o soluție de detergent, la o temperatură de maximum 40°C. Nu folosiți solventi sau lichide agresive și corozive similară. Se călărește cu apă curată după spălare.
- **DESCRIEREA DESENELOR:** 1. Montarea construcției portante./ 2. Montarea plintei SV(P)-15 / SV(P)-15.5./ 3. Montarea panourilor Atenție! Trebuie păstrate distanțe de dilatare în plintă./ 4. Diblu se montează în interiorul orificiului de montare./ 5. Panourile cu ventilatie sau fără le montăm alternativ pentru a păstra o ventilație corespunzătoare în versantul acoperisului./ 6. Instalarea panourilor cu ventilatie ascunsă./ 7. Panourile de culoare stejar auriu, nuc și alb cu lungime până la 1 m se pot monta în zonele expuse direct razelor solare./ 8. Iluminare. Dacă folosiți lumină cu halogen, nu uități să lăsați un spațiu de ventilație nu puțin de 120 mm înr-un sofit deasupra sursei de lumină. Nu se referă la sursă de lumină cu LED.
- **NOTĂ!** Asigurați-vă că pentru a citi instrucțiunile detaliate de asamblare și utilizare poste pe site-ul [www.profile.vox.pl](http://www.profile.vox.pl)

## LT

- Profilius reikia laikyti patalpu viduje, ant sauso, plokščio ir stabilaus paviršiaus, užtikrinančio tiesioginio sąlyčio su žeme, trūkumą, horizontalioje pozicijoje, temperatūroje neviršijančioje 60°C, nedėti vietose, kur yra tiesioginiai Saulės spindulius, dėti taip, kad turėtų atramini tašką visame ilgyje. Krūvoje negali gulioti daugiau kaip 10-12 pakuočių, sudėtu viena ant kitos.
- Profilius transportuoti horizontalioje pozicijoje, temperatūroje neviršijančioje 60°C.
- Prieš montavim reikia išpakuoti produkta ir palikti spalvas. Priimtinį yra minimalūs atspalvių skirtumai.
- Profilius apdailai reikia naudoti iprastinus stalaius ir rankius, skirtingus pjovimui arba grežimui. Reikia naudoti pjūkius su smulkiais dantukais; mechaninės apdailos rankai turėtų būti naudojami tokiai pačiai greičiai arba didesniai, tokiai kaip medienos apdailos metu.
- Natūrali ir patvaru PVC plastiko savaybė, tai matmenų pakeitimai dėl išvairių temperatūrų įtakos. Profilių gali pakeisti savo ilgį 1m atkarpoje 0,7mm, kiekvienam 10°C temperatūros skirtume.
- Profilius reikia montuoti nuo 5°C iki 30°C aplinkos temperatūroje. Prieš montavim profilius reikia laikyti 2-3 valandas instalacijos vietoje, tokiu būdu, kad profilius turėtų savo temperatūros prie aplinkos temperatūros adaptavimosi galimybę.
- Panelių montavimui metu niekada negalima jsukti varžto iki galio, t. y., kad galvutė tiesiogiai neliesi panelio paviršiaus - gal tari apriboti profilio ekspansijos/susitrakimo galimybę. Reikia išsaugoti mažą tarpa tarp panelio ir apatinės varžto galvutės paviršiaus, tokiu būdu, kad galima' būtų pajudinti panelį pjo prūsikimo prie lentų, horizontalioje plotinėje.
- Danga ir lentjuostes kartu nuro galima valyti naminio ploviklio tirpalu, kurio temperatūra neviršija 40°C. Nenaudaujite tirpiklių ir kitu panasiu agresiviu ir ėdančiu skystu. Po valymo paviršiu nuplauti švariu vandeniu.
- **PIEŠINIŲ APRAŠYMAI:** 1. Laikancios konstrukcijos montavimas./ 2. Lentjuostės montavimas SV(P)-15 / SV(P)-15.5./ 3. Plokščių montavimas. Dėmesio! Reikia išsaugoti dilatacinius tarpus lenjuosteise./ 4. Varžai iškamai į viršininkus angos vidui./ 5. Plokščių su ventilacija ir be montuojame pakaitomis, kad išlaikytų tinklema stogo nuolydžio ventiliaciją./ 6. Skydų montazas su paslepsta ventilacija./ 7. Plokščių, kurių spalvos auksinis ažuolas, nėšutas ir Baltas galima montuoti vietose, kur tiesiogiai veikia saulės spinduliai iki 1 m ilgyje./ 8. Apšvietimas. Jei naudojate halogeninę šviesą, nepamirškite palkti mažiausiai 120 mm vėdinimo erdvę virš šviesos šaltiniu. Tai netaikoma LED apšvietimui.
- **PASTABA!** Būtinai susipažinkite su montavimo ir naudojimo instrukcija, kuri yra [www.profile.vox.pl](http://www.profile.vox.pl) int. svetaineje

## LV

- Profilus jāuzglabāt iekšējiem, uz sausas, līdzīgu un stabiliem pamatniem, kas garantē, ka nepastāv tiešs kontakts ar zemi, horizontālu poziciju, temperatūru ne augstāk par 60°C, nevienotajot tos tiesā saules staru iedarbībā, tā, lai būtu atbalsta punkts visā izstrādājuma garumā. Krāvumā nevar būt novietoti varāk kā 10-12 iepakojumi viens virs otra.
- Profilus jātransportē horizontālu stāvoklī, temperatūrā, kas nepārsniedz 60°C.
- Pirms montāzes jāizpako produkts un jāsaķīrīga krāsas. Minimālās atšķīrības nokrāsās ir pielaujamas.
- Apstrādājot profilius ir nepieciešams izmantot standarta galdnīcības instrumentus griešanai vai urbāšanai. Jāizmanto zāģus ar smalkiem zobiem; mehānikiskos apstrādes instrumentos jāizmanto, lietojot tos pāsūs vai lielākus ātrumus kā kokapstrādē.

- Dabiska un neatmetama PVC izstrādājumu iepāšiba ir izmēru izmaiņas dažādu temperatūru ietekmē.
- Profili var mainīt savu garumu par 0,7 mm uz katru 1m, pie katiem 10°C temperatūras starpības
- Profili jāmontē pie apkārtējās vides temperatūras 5°C līdz 30°C. Pirms montāžas profiliem jāaijau nostāvēties 2-3 stundas instalācijas vietai tā, lai profilam būtu iespēja izlīdzināt savu temperatūru līdz apkārtejām vides temperatūrai.
- Panelu montāžas laikā neiekārēt skrūvi līdz galam - tas var ierobežot profila izplešanos/ saraūšanos. Jānodrošina neliela atslarpe starp paneļa virsmu un skrūves galvīgas apakšējo virsmu, lai būtu iespējams kustināt paneli horizontālā virsmā pēc tā pieskrūvēšanas pie latām.
- Panelus un loknes var periodiski tirīt ar sadzīves mazgāšanas šķidrumu - temperatūrā, kas nepārsniedz 40°C. Neletoj šķidrinātajus vai līdzīgus agresīvus un korozivus šķidumus. Pēc mazgāšanas noskalot virsmu ir jātur ūdeni.
- ATTĒLU APRAKSTI:** 1. Nesošās konstrukcijas montāža / 2. Listes SV(P)-15 / SV(P)-15,5 montāža / 3. Panelu montāža. Uzmanību! Atstāt dilatācijas atstarpes fīstēs! / 4. Skrūves ir lekskrūvētas montāžas atveres vidū! / 5. Panelus ar ventilāciju un bez ventilācijas montēt pārmājām, lai saglabātu attiecīgu jumta slīpes ventilāciju! / 6. Panelu montāža ar slēptu ventilāciju! / 7. Panelus zelta ozola, riekušu un balā krāsā var montēt vietas, kas ir pakļautas tiesīšiem saules stariem, ar garumu līdz 1 m! / 8. Apgāmošana. Ja izmantojat halogēnu apgaismojumu, virsmā vīrs gaismas avota atstājiet ventilācijas atveri (vismaz 120 mm). Tas neatneiktas uz LED apgaismojumu.
- UZMANĪBU!** Obligāti iepazīstieties ar detalizētu montāžas un lietošanas instrukciju, kas pieejama mājas lapā: [www.profile.vox.pl](http://www.profile.vox.pl)

## EST

- Profiile tuleb sālītadita ruumis, kuival, tasasel ja stabīsel alusel, mis välistab vahetu kontakti pinnasega, vertikaalasendis, mitte kõrgemal temperatuuril kui 60°C, mitte jättes neid pääkesekiirte vahetu möju kätte, mit neil oleks toetsupunkt kogu pikkuse ulatasutes. Virnas ei tohiks olla rohkem kui 10-12 paakki.
- Profiile tuleb transpordita vertikaalasendis, mitte kõrgemal tem peratuuril kui 60°C.
- Enne paigaldamist tuleb toode lahti pakkida ja võrreldaa värvitooone. Lubatud on värvitooonide minimaalsed erinevused.
- Profiilide töötlemiseks tuleb kasutada tavali siuidulökeristi või puurida. Kasutada väikeste hammastega saage; mehaanilisi tööriistu tuleb kasutada samade või suuremate kirjutega kui puidutöötlusel.
- PVC materjalile iseloomulikums on moõtmeks muutumine erinevate temperatuuride toimel. Profiilid võivad muuta pikkust 0,7mm vähem kui 10°C tem peratuurimuutuse korral.
- Profiili tuleb paigaldada keskkonna temperatuuril vahemikuks 5°C - 30°C. Enne paigaldamist tuleb profile paigalduskohal hoiustada, et profili temperatuur kohaneks keskk onna temperatuuriga.
- Paneelide paigaldamisel ei tulje kunaagi keerata kruvi lõpuuni kinni, si nii, et selle pea puudutatakse vahetult paneeli pinda – see võib takistada paneeli püsimeisu/kokkutõmbumise võimalust. Jätké paneeli pealispinna ja kruvi pea alumise piinna vahelit väike vahemaa, et paneeli oleks võimalik pärast selle lättidele kinnitamist horisontaalsuunas liigutada.
- Paneele ja liiste tuleb puuhastada aeg-ajalt koduse detergendi abil, temperatuuril, mis ei ületa 40°C. Mitte kasutada lahusteid ja sarnaseid agressiivseid ja soobivaid vedelike. Pealisplanda tuleb puuhastamist pesta puhta veega.
- **JONISTE KIRJEDUS:** 1. Kandva konstruktsiooni paigaldamine! / 2. SV(P)-15 / SV(P)-15,5 liistu paigaldamine / 3. Paneeleid paigaldamist. Tähelepanu! Liistude puhul tuleb jäätta püsimeisuks! / 4. Kravitud tuleb keerata paigaldusava keskele! / 5. Tuulutusega ja tuulutusesta paneelid tuleb paigaldada vaheldumisi, et tagada katusepiinna vajalik ventileerimine! / 6. Varjutatud ventilaatsiooniga paneeli paigaldamine! / 7. Kuldse tamme, pähkl ja valge värvitooonia paneeli võib paigaldada vahetuselt pärkesepaisesse kuni 1 m pikkuseni! / 8. Valgustus. Kui kasutate halogenvalgustust, jätké kindlasti valgusalialik kohal oleva eendi suhtes 120 mm ventilaatsiooniruumi. See ei kehti LED-valgustustest.
- **MÄRKUS!** Tutu kindlasti veeblehel [www.profile.vox.pl](http://www.profile.vox.pl) saadaval oleva üksikasjaliku paigaldus- ja kasutusjuhendiga.

## UA

- Profiili spīd zberīgatī varēdinī primišenja, na suxii, ploscii i stabīlīnī osnovi, ja ka zberīgatīe vīdusnītī bezopserdīnīgo kontakta z zeimleju, in horizontālnīmu положенī, pri tempraturi, ne višči hñ 60°C, ne vistavljaci na bezopserdīnī do sonichnī promenī, tak, щob voni maли točku opori po všii dɔvkinii. In stoci ne povinno buti blízše 10-12 upakovok pokladneni oda na inshu.
- Profiili tansportujutia in horizontālnīmu положенī, pri tempraturi, ja ka ne perewișe 60°C.
- Pered montojām neobhido roznaikavati produkt i porvinti kopir. Doplusyakas mīnimalna rīzīna vīdtniku.
- Dla obróbkij profiiliw spłid vikoristowuyati konwenčionalni stoljarni iinstumenti dla rízki abo swerdljenja. Spłid vikoristowuyati pili 3 z držimis zubciami; mechanicni iinstumenti dla obróbki povinny vikoristowuyati z takimi j abo blyšsimi šwidkostiam i j išd zas obrobki derewinii.
- Naturnalnou i nespiknou oznakou materijanu PVC es zmīna rozmirov pld vliwim rīzini tempraturi. Profiili možkut zmīniti svoju døjivju na vîdrîzku 1 m na 0,7 mm na kogni 10°C rīzini tempraturi.
- Neobhido montojutati profiili w tempraturi otoczenja mîk 5°C ta 30°C. Pered montojām spłid sezonyzowat profiili protogam 2-3 godin w mîsc i stanowieniam tak, щob profiili bula možkivost vîriwiania tempraturi do tempratury otoczenja.
- Pld cas montojwan paneli nikoli ne vîrkruchite shurup di kînca, tobo tak, щob głowka bezopserdēnō tocklasja поверхnji paneli - cmo obmekhuyati možkivost ekspansii/sudorigi profiili. Dotymuitysse newelikovym promižju mîk powierzchni paneli i nîjkyojoj plosciono głowki shurupa, tak, щob možna buzo rukhati paneli po horizontali pslia prikruchivaya j̄ do balok.
- Paneli i planiki možkut chistita cas w idas zosimom domashom mîjuchom zasobu, tempratura jkoj no perewișe 40°C. Ne zastosowuyati rózchinikiv i sхожих agresivnih i idikh rîdin. Pslia mittya powierzchni spłid promiti chisto wodou.

- **ОПИСИ НА КРЕСЛЕННЯХ:** 1. Montāža necusōch konstrukcijā / 2. Montāža pliņtusa SV(P)-15 / SV(P)-15,5 / 3. Montāža paneli. Uvara! Potriboz zberīgatī distanciāni promižki ex rýjach / 4. Gvinti prikruchuemo posoperdēni montojātām otvoru / 5. Paneli i ventiliaciju momtuso posopermēni ſpīd zberīgatī vîdovpîdnu ventiliaciju pokrivelnoj zoni / 6. Montāža paneli z prikhojona ventiliaciju / 7. Paneli w kôljaros zopolitj dub, gorj i blîz možka montuwyti w mîscach pld dñes bezopserdēnō sonichnī promenī do 1 m døvkinii / 8. Osbitvenia. Jakož vi vikoristowuyete galeponowem switlo, ne zabudzite załiszyt prostyr dñi ventiliacijî w pîdvišnîi stêpi nad dñerelom svitla min. 120 mm. Ne stocyszecz się switlodiodowym osvetleniem.
- **УВАГА!** Обов'язково ознайомтесь з детальною інструкцією монтажу і користування, розміщено на сторінці [www.profile.vox.pl](http://www.profile.vox.pl)

## NL

- Profielen dienen te worden bewaard binnenshuis op een droge, vlakte en stabiele ondergrond zonder direct contact met de grond, horizontaal, bij een temperatuur onder 60°C, directe blootstelling aan zonlicht voorkomen, zodat hun steunpunt op de gehele lengte was. Het zal niet meer dan 10-12 dozen gestapeld.
- Profielen horizontaal vervoeren bij een temperatuur onder 60°C.
- Vóór de montage, dient het product uitgepakt te worden en de kleur dient beoordeeld te worden Er zijn minimale verschillen in de kleur tegetstaan.
- Voor de bewerking van de profielen worden standaard timmerwerkhuishulpmiddelen voor het snijden of het boren gebruikt. Het is niet toegestaan de fijn getande zaagbladen te gebruiken; mechanisch gereedschap voor de verwerking dient te worden gebruikt met dezelfde of hogere snelheden als bij de houtbewerking.
- Natuurlijke en duurzame eigenschap van PVC is dimensionale verandering onder invloed van temperatuurschillen. Profielen kunnen in lengte veranderen op een afstand van 1m met 0,7mm bij elk 10°C temperatuurstijging.
- Profielen dienen bij een omgevingstemperatuur 5°C en 30°C te worden gemonteerd. Vóór de montage profielen voor 2-3 uur op de installatieplek oplossen zodat het profiel de kans krijgt om zijn temperatuur aan de omgevingstemperatuur aan te passen.
- Tijdens de montage van de panelen de schroef nooit volledig indraaien d.w.z. dat de kop het oppervlak van het paneel aanraakt - het kan de expansie/krimp van het paneel beperken. Behoud kleine afstand tussen het oppervlak van het paneel en het onderstevlak van de Schroefkop zodat het panel horizontaal kan worden bewogen tijdens het aandraaien ervan tegen te laten.
- De panelen en plinten kunnen af en toe worden gereinigd met een oplossing van reinigingsproduct niet warmer dan 40°C. Geen oplosmiddelen of dergelijke agressieve en bijtende vloeistoffen gebruiken. Na de reiniging de oppervlakte met schoon water afspoelen.
- **BESCHRIJVING VAN DE TEKENINGEN:** 1. Montage van de draagconstructie. / 2. Montage van het SV(P)-15 / 15,5 profiel. / 3. Montage van de panelen. Opgelet! Er moeten dilitatijs-afstanden in de profielen

worden bewaard. / 4. De schroeven worden in het midden van het montagegat geschroefd. / 5. Panelen met en zonder ventilatie afwisselend leggen om de juiste ventilatie van het dakschild te bewaren. / 6. Montage vsn de panelen met verborgen ventilatie. / 7. Panelen in kleuren: goud eiken, noot en wit moet op aan directe zonnestraling blootgesteld plaatsen worden geleid mits zij de lengte van 1 m licht niet overschrijden. / 8. Verlichting. Wanneer u halogeen licht gebruikt, vergeet niet een ventilatieopening van 120 mm te laten in de dakkoof, boven het bronlicht. Dit is niet van toepassing voor LED belichting.

• **LET OP!** Lees absoluut van gedetailleerde montage- en gebruiksaanwijzing op [www.profile.vox.pl](http://www.profile.vox.pl)

## ES

- Los paneles deben almacenarse al interior, sobre una superficie seca, plana y estable, evitando el contacto directo con el suelo, en posición horizontal, a temperatura no superior a 60°C. No exponer directamente a la luz solar, de modo que tengan un punto de soporte a lo largo de su longitud. La plá no debe tener más de 10-12 paquetes apilados uno sobre otro.
- Transportar los paneles en posición horizontal, a temperatura que no superior a los 60°C.
- Antes de instalar, el producto debe desempaquetarse y se debe comparar el color. Se admiten unas pequeñas diferencias en los matices.
- Para la instalación de los paneles, utilizar las herramientas convencionales de carpintería para cortar y taladrar. Emplear sierras de dientes pequeños; utilizar las herramientas mecánicas para el montaje, a las mismas velocidades o las superiores, que las utilizadas para el montaje de madera.
- El coeficiente de dilatación del PVC es de 0,7 mm en el tramo de 1 m por cada 10°C de diferencia de las temperaturas.
- Instalar los paneles a la temperatura ambiente entre 5°C y 30°C. Antes de la instalación, dejar los paneles en el lugar de instalación durante 2-3 horas, para amoldarlos.
- Al instalar los paneles, nunca atornillar el tornillo a tope. Podría reducir la capacidad de expansión / contracción del panel. Mantenga un pequeño espacio entre la superficie del panel y la superficie inferior de la cabeza del tornillo, de manera que se pueda mover el panel en el plano horizontal después de atornillarlo al rastrel.
- Los paneles y perfiles pueden limpiarse periódicamente con una solución de detergente destinado para uso doméstico a una temperatura no superior a 40 °C. No utilice disolventes o líquidos agresivos y corrosivos similares. Limpie la superficie con agua limpia después de la lava do.
- **DESCRIPCION DE LAS FIGURAS:** 1. Montaje de la estructura de soporte. / 2. Montaje del remate SV(P)-15 / SV(P)-15,5. / 3. La instalación de los paneles. ¡Ojo! Mantener los espacios de dilatación en los remates. / 4. Los tornillos están atornillados en el medio del orificio de montaje. / 5. Los paneles con ventilación y sin ventilación las montamos alternativamente para mantener una ventilación adecuada de la pendiente de la cubierta. / 6. Instalación de paneles con ventilación oculta. / 7. Los paneles en los colores roble oro, nogal y blanco pueden instalarse en las zonas expuestas a la luz solar directa hasta la longitud de 1 m. / 8. Iluminación. Si usa la iluminación de halógenos, en el sofito hay que dejar un espacio de ventilación de un mínimo de 120 mm. Lo dicho no se refiere a la iluminación LED.
- **¡NOTA!** Asegúrese de leer las instrucciones detalladas de montaje y uso publicadas en la página web [www.profile.vox.pl](http://www.profile.vox.pl)

## HU


- A profilok helyiségek belterében kell tárolni, száraz, lapos, stabil aljzaton, ami garantálja, hogy nem fognak közvetlenül érintkezni a földdel, vízzintes helyzetben, max. 6 hőmérsékleten, nem kitéve a közvetlen napsgázhoz hatásának, úgy, hogy egész hosszukban ála egyenek támásztva. A máglyában nem lehet több 10-12 csomagot, egymásra rakva.
- A profilokat vízzintes helyzetben kell szállítani, max. 60°C hőmérsékleten.
- Beépítés előtt kell csomagolni a termékét, és össze kell hasonlítanai a kolorszínt. Minimális színányalati eltérések megengedettek.
- A profilok megmunkálásához, vágáshoz vagy furáshoz, hogyanmás asztalos szerszámokat kell alkalmaznia. Ápró fogazatú fűrészt kell használni; a mechanikus megmunkáláshoz használt eszközökkel ugyanolyan vagy nagyobb fordulatszámmal kell működtetni, mint a megmunkálás esetében.
- A PVC természetes és nem kiküszöböltető tulajdonsága, hogy a hőmérséklettől függően változnak a méretei. A profilok hossza méterenként 0,7 mm-l változhat minden 10°C hőmérséklet változásnál.
- A profilokat 5°C és 30°C közötti környezeti hőmérsékleteken kell beépíteni. Beépítés előtt a profilokat pihentetni kell a beépítés helyén, úgy, hogy a profilok hőmérsékletek kieggyenlítődhessem a környezet hőmérsékletével.
- A panel beépítésekor soha nem szabad a csavarokat teljesen becsavarozni, azaz úgy, hogy a fejük közvetlenül hozzájön a panel felületéhez - ez akadályozhatja a profil tagulását/összelhúzódását. Tartson egy kis távolsgát a panel felülete és a csavar fejének alsó síkja között, úgy, hogy a panel mozogni tudjon horizontális síkban, miután hozzácsavarozták a falécekezhez.
- A paneleket a lecéket időnkent meg lehet tisztítani tisztítószeres oldattal, amelynek a hőmérséklete nem lépi túl a 40°C-t. Ne használjon hígítókat és más hasonló, maró hatású folyadékokat. A felületet a tisztítás után mosha le tiszta vizivel.
- **ÁBRÁK FELIRATAI:** 1. A terherdó szerkezet serzelése. / 2. SV(P)-15 / SV(P)-15,5 léc serzelése. / 3. A panel serzelése. Figyelem! Be kell tartani a dilatációs hézagokat a lecéknél. / 4. A csavarokat a serzelérfelület középēje csavarjuk be. / 5. A szellőzőnyálos és anélküli paneleket felváltva kihelyezni, hogy megleyjen a letéjéhez megfelelő szellőzéshez. / 6. Rejtett szellőzésű panelek serzelése. / 7. Az aranyfém, mogyoró és fehér színű paneleket 1 m hosszban lehet beépíteni a közvetlen napsgázárásnak kitétel helyére. / 8. Világítás. Ha halogén fény alkalmaz, emlékezzet arra, hogy a hézagjában, a fényforrás felett egy min. 120 mm szellőzést hagyjon. LED világításra ez nem vonatkozik.
- **FIGYELEM!** Feltelelői ismerni meg a részletes beépítési és használati útmutatóval, ami a [www.profile.vox.pl](http://www.profile.vox.pl) weblapon található.

## IT


- I profili devono essere conservati al chiuso, su una superficie asciutta, piana e stabile non a contatto diretto con il pavimento, in posizione orizzontale, ad una temperatura non superiore a 60°C, non esponendoli all'azione diretta dei raggi solari, in modo da avere un punto di sostegno su tutta la lunghezza. Su una pila non dovrebbero esserci più di 10-12 pacchi, posizionati uno sull'altro.
- I profili devono essere trasportati in posizione orizzontale, ad una temperatura non superiore a 60°C.
- Prima del montaggio, occorre disimballare il prodotto e confrontare la cromatura. Le minime differenze nelle sfumature sono ammissibili.
- Per la lavorazione dei profili, usare gli attrezzi da falegnameria convenzionali per il taglio e la trapanatura. Usare le seghe a denti piccoli; l'attrezzatura meccanica per la lavorazione dovrebbe essere utilizzata alle stesse velocità o addirittura maggiori della lavorazione del legno.
- Una caratteristica naturale e inalienabile del materiale PVC è la modifica delle dimensioni a causa delle temperature differenti. I profili possono cambiare la loro lunghezza di 0,7mm ogni 10°C di balzo delle temperature su un tratto di 1m.
- I profili devono essere montati ad una temperatura ambiente tra i 5°C e i 30°C. Prima del montaggio, occorre stoccare i profili per 2-3 ore nel luogo di montaggio per far stabilizzare la temperatura del profilo alla temperatura ambiente.
- Durante il montaggio dei pannelli, non occorre avvitare le viti fino alla fine, cioè in modo che la testa non tocchi direttamente la superficie del pannello - ciò può limitare la possibilità di espansione/rifro di del profilo. Mantenere un piccolo intervallo tra la superficie inferiore della testa della vite della vita, in modo da poter muovere il pannello in orizzontale dopo il suo fis saggio ai listelli.
- I pannelli e i listelli possono essere puliti di tutto in tanto in quanto con una soluzione detergente casalinga della temperatura non superiore ai 40°C. Non usare solventi né liquidi simili ad azione aggressiva e caustica. Sciacquare la superficie con acqua pulita.
- **DESCRIZIONI DEI DISEGNI:** 1. Montaggio della struttura portante. / 2. Montaggio del pannello SV(P)-15 / SV(P)-15,5. / 3. Montaggio dei pannelli. Attenzione! Occorre mantenere le distanze di dilatazione dei pannelli. / 4. Avvitare le viti al centro del foro di montaggio. / 5. I pannelli con ventilazione e senza, sono montati in modo alternato per mantenere la giusta ventilazione della superficie del tetto. / 6. Montaggio dei pannelli con ventilazione nasconduta. / 7. I pannelli nei colori quercia dorata, noce e bianco possono essere montati in luoghi esposti all'azione diretta dei raggi solari fino a 1 m di lunghezza. / 8. Illuminazione. In caso di utilizzo della luce alogena, è necessario lasciare uno spazio di ventilazione di almeno 120 mm sopra la sorgente luminosa nell'introdosso. Non applicabile per l'illuminazione a LED.
- **ATTENZIONE!** Leggi attentamente la presente istruzione di montaggio e d'uso dettagliata, disponibile sul sito [www.profile.vox.pl](http://www.profile.vox.pl)

panele i listwy wykończeniowe • panels and mouldings • панели и отделочные планки • ПАНЕЛЬДЕР ЖӨНЕ ӨРЛЕУ ЕҢСІЗ ЖҰҚА ТАҚТАЙШАЛАРЫ • ПАНЭЛЬ И АЗДАБЛЕНЧЫА ПЛАНКИ • ПАНЕЛИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ ПЕРВАЗИ • PANELY A DOKONČOVACÍ LIŠTY • PANELY A LIŠTY NA FINÁLNU ÚPRAVU • PANEELE UND DEKO-LEISTEN • PANNEAUX ET PROFILS DE FINITION • PANOURI SI BENZILE DE FINISARE • PANELIAI IR APDAILOS LENTJUOSTĖS • APDARES PANELI UN LÍSTES • PANEELID JA VIIMISTLUSLIISTUD • ПАНЕЛИ И ГЛІНТУС • AFWERKINGSPANELEN EN -LIJSTEN • PANELES Y PERFILES DE REMATE • PANELEK ÉS ZÁRÓLÉCEK • PANNELLI E MODANATURE


SV-07 / SVP-07




SV-08 / SVP-08




SV-09 / SVP-09




SV-15 / SVP-15



SV-18 / SVP-18



SV-15,5 / SVP-15,5\*



\* SV-15,5 / SVP-15,5


dosłownie tylko w Europie Wschodniej • available only in Eastern Europe • доступен только в Восточной Европе • тек Шығыс Еуропадағы • доступна только в Усходній Еўропе • достыпен само в Източна Европа • dostupný pouze ve východní Evropě • k dispozícii len vo východnej Európe • nur in Osteuropa • disponible seulement en Europe de l'Est • disponibil numai în Europa de Est • prieinama tikt Rytų Europoje • pieejams tikai Austrumeiropā • saadaval ainult Ida-Euroopas • доступна лише в Східній Європі • alleen beschikbaar in Oost-Europa • disponible solo en Europa del Este • csak Kelet-Európában érhető el • disponibile solo in Europa orientale

ETAPY MONTAŻU • INSTALLATION STAGES • ЭТАПЫ МОНТАЖА • МОНТАЖДАУ КЕЗЕҢДЕРИ • ЭТАПЫ МАНТАЖУ • ЕТАПИ НА МОНТАЖ • МОНТАЖНЫЙ ПОСТУП •


ETAPY MONTÁŽE • MONTAGESCHRITTE • ETAPES DE MONTAGE • ETAPPELE DE MONTAJ • MONTAVIMO ETAPAI • MONTÁŽAS POSMI • PAIGALDUSE ETAPID •

ETAPY MONTAJKY • MONTAGESTAPPEN • PASOS DE MONTAJE • A BEÉPÍTÉS SZAKASZAI • OPERAZIONI DI MONTAGGIO


1




2




3




4




5




6



7



8



[profile.vox.pl](http://profile.vox.pl)



Profile VOX sp. z o.o. sp. k.  
ul. Gdynska 143  
62-004 Czerwonak  
Poland