

Инструкция по монтажу строительных лент

Alutex (АЛ-1) и Lipex (К-2)

Alutex (АЛ-1)

Ленту Alutex (АЛ-1) следует прокладывать через кромку пароизоляционной плёнки, то есть закрепление делается с 5 см перехлестом двух склеиваемых поверхностей пароизоляционных плёнок.

Основные сферы применения:

- соединение подкровельных плёнок, отражающей изоляции;
- заклеивание порезов на полотнище пленки;
- герметизация примыканий выступающих элементов

Работать с лентой Alutex (АЛ-1) можно при температуре воздуха не ниже 5 °С.

С помощью ленты Alutex (АЛ-1) склеиваются два полотнища пленки встык.

Lipex (К-2)

Благодаря двухсторонней адгезии ленту Lipex (К-2) следует прокладывать между 2 слоями материалов, например, 2 слоя плёнки или же плёнка и другой материал, то есть закрепление делается без большего перехлеста двух склеиваемых поверхностей, как при односторонней ленте. Лента разматывается и приклеивается прямо с ролика.

Работать с лентой Lipex (К-2) можно при температуре воздуха не ниже 5 °С.

С помощью ленты Lipex (К-2) склеиваются два полотнища пленки внахлест